


No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容
1	学校前市道	全般	歩道が がたがたで 歩きづらい 細くて通りづ らいところがある



【合同点検の結果】

洲本市で対応を検討しましたが補修は難しいとのことでした。

通りづらく危険な場所については、足元をよく確かめ、注意して歩行または自転車で通るようにしましょう。

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容
2	学校前市道	全般洲本市総合福祉会館の前	車の駐車が道路にはみ出ており、子供が道路の白線内を歩くことができない。



### 【合同点検の結果】

警察の方に教えていただきましたが、歩道だと思い通っているところ（黄色の矢印部分）は、歩道ではなく、用水路に蓋をしたものです。正式な歩道ではありませんので、歩行者が通るには危険です。曲田山方面からの登下校するときには、歩道（水色の矢印部分）を通るようにしましょう。また必ず横断歩道のある交差点で道路を渡るようにしましょう。

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容
3	学校前市道	全般	スクールゾーンにもかかわらず速度超過車両が多い




【合同点検の結果】

これまでもスクールゾーン等の注意喚起を呼びかける対策を行っています。引き続き、警察による巡回を行い、通行車両に安全運転を促します。

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容
4	旧県道 淡交バスターミナル ～洲本警察署	本町1丁目 5-18	交差点で一旦停止しない車 右折の際に内側に切れ込んでくる


現地 南（警察署方面から）から北向きに撮影  
写真右方向が通学路



【合同点検の結果】  
消えかかっている停止線を引きおなします。

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策希望内容	事業主体
5	旧県道 淡交バスターミナル ～洲本警察署	本町1丁目 4-25	交差点で一旦停止しない車 右折の際に内側に切れ込んでくる	中央の白線の引き直し	市

該当箇所から南向き(洲本警察署方面)  
写真左側が通学路。矢印方向から来た  
車が、内側に切れ込む



【合同点検の結果】

消えかかっている中央線を引きおなします。

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容
6	堀端筋	本町5丁目2-1 ポストと鳥居の間の横断歩道	パチンコ屋から堀端筋へ入る車が危険。堀端筋に路上駐車している車が視界を遮り横断する際堀端筋を走る車が見えない

矢印付近に駐車車両があると歩行者から車両が見えづらい



【合同点検の結果】

これまでも・警察による取締りを行ってききましたが、引き続き、警察による取締りを行います。

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容
7	堀端筋	うまづめ眼科前信号	車用信号が赤になってから、歩行者用信号が青になるのが早い



### 【合同点検の結果】

信号の点灯時間の調整は、関連する信号機すべてに関係するので、公安委員会による検討をお願いしています。当該箇所を渡る際は、信号が青に変わっても安心せずに、必ず左右を確認の上横断してほしいと警察の方からお願いされています。

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容
8	弁天神社横の横断歩道	堀端筋を通る車のスピードが速すぎて、横断歩道を渡れない	スピード抑制措置



### 【合同点検の結果】

一日中通行量の多い横断歩道であり、大変渡るのが難しくなっています。曲田山方面からの車両に対してわかるように減速マークを入れ、歩行者注意の看板を設置してもらいます。また、曲田山側の横断歩道の予告マークを塗り直し、横断歩道があることを、運転手にはっきりとわかるようにします。

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容
9	学校前市道	やまて会館横の細い道から学校前の市道へ入るところ	停止線を引いてほしい



### 【合同点検の結果】

福社会館の横の道（黄色の矢印部分）は、車道ではありませんので、車道に引く停止線を新設することはできません。したがって学校の側から歩道を歩くときには、ブロック塀のところ（青の位置）で一旦止まって、よく確認して通るようにしましょう。