

TEST REPORT

Hardline Laboratory

報告編號：TH50030/2025

頁數：1 of 3

日期：2025 年 05 月 20 日

茂勝資源循環股份有限公司
桃園市觀音區成功路一段 509 號

以下測試樣品係由客戶所提供及確認：

產品名稱：茂勝塑膠棧板 120cm x 110cm

產品型號：MS120110

生產或供應商名稱：茂勝資源循環股份有限公司

原產國：台灣

我們依照客戶的要求，根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：

測試要求：墊板墜落測試

測試方法與結果：--詳見附頁--

收樣日期：2025 年 05 月 06 日

測試日期：2025 年 05 月 06 日 ~ 2025 年 05 月 20 日

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.

李建儒

李建儒
主任



測試場地：台中市台中工業區 14 路 9 號

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TEST REPORT

Hardline Laboratory

報告編號：TH50030/2025

頁數：2 of 3

測試方法與結果:

墊板墜落測試:

測試方法: 參考 CNS 8170 平墊板檢驗法 第 5.4 節方法測試，墜落高度 500 mm。

測試結果:

樣品	結果	觀察
塑膠棧板	變形率: 0.0006 %	測試後，依目視檢查樣品發現輕微破損。 (照片”D”)

*本報告不得分離，分離使用無效。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。


TEST REPORT

Hardline Laboratory


報告編號：TH50030/2025

頁 數：3 of 3


- 照片 -



照片“A”樣品外觀：正面



照片“B”樣品外觀：反面



照片“C”墜落測試



照片“D”測試後

--- 以下空白 ---

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。